

# 2018년 국가안전대진단 시설물 분야 점검결과 공개

<한국방송통신전파진흥원>

대상분류	대상명칭	위치	점검일	지적 건수	주요 지적사항	조치사항	비 고* (일자)
시설물	부산본부 사옥	부산 동구 초량중로 29	3.7. ~ 3.30.	9개	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 피뢰침 고정 철선 설치 필요</li> <li>- 옥상 흡연장소 소화기 설치</li> <li>- 옥상 안전사다리 보완</li> <li>- 현장대응(화재, 지진) 매뉴얼 보완</li> <li>- 비상구 유도표시등 위치 조절</li> <li>- 소화기 안내표시 부착</li> <li>- 대피유도 평면도 및 비상연락망 부착</li> <li>- 옥상 난간 지지대 높이 보완</li> </ul>	보수보강	- 보수보강 완료 (4. 17.)
시설물	전북본부 사옥	전북 전주시 덕진구 견훤로 279	3.7. ~ 3.30.	7개	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 3, 4층 girder 균열 미보수</li> <li>- 지하1층 스프링쿨러 설비 점검</li> <li>- 옥상 난간 지지대 높이 낮음</li> <li>- 옥상 완강기 추가 설치 및 3~5층 노후 완강기 교체</li> <li>- 소화기 위치표시 및 정기점검표 부착</li> <li>- 각층 대피유도 평면도 부착</li> <li>- 시설물에 대한 정기점검 내실화 (일일, 주별, 월별)</li> </ul>	보수보강	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 지하1층 : 관할 소방서 단순 살수장치</li> <li>- 3, 4층 girder 균열 : '18년 10월경 점검 예정</li> <li>- 그 외 지적 사항은 5월 중순까지 조치 예정</li> </ul>